

### **Instandhaltung**

Aufgrund der Konstruktion und der Qualität der eingesetzten Materialien benötigt die **OptiMax II** keine besonderen Instandhaltungsmaßnahmen. Es ist jedoch wichtig, die Sperre nach jedem Einsatz vor ihrer Lagerung gründlich zu reinigen.